2025 - AVIS AUX NAVIGATEURS Nº 28

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Restrictions de vitesse – Section MLO - Révision Nº 2

En raison de la baisse continue des niveaux d'eau sur le lac Saint-Louis, des restrictions de vitesse plus strictes sont en vigueur.

En plus des limites de vitesse indiquées dans le Manuel de la Voie maritime, section Pratiques et procédures - Annexe II - Tableau des vitesses, les restrictions de vitesse suivantes sont également en vigueur dans la section MLO :

LOCALISATION	**RESTRICTIONS**	
	NAVIRE MONTANT	**NAVIRE DESCENDANT**
Lac Saint-Louis, entre la bouée A13 et l'entrée inférieure de l'écluse Beauharnois *(Sauf entre les bouées A30 et A40 comme indiqué ci-dessous)*	• *Révisée à 11 nœuds* pour tous les navires, tel que la colonne IV du tableau des vitesses	• *Révisée à 13 nœuds* pour tous les navires, tel que la colonne IV du tableau des vitesses
Lac St-Louis, entre les bouées A30 et A40	• Révisée à 8 nœuds pour tous les navires • Les navires dont le tirant d'eau est de 76,0 dm ou plus sont avisés d'éviter de rencontrer	• Révisée à 8 nœuds pour tous les navires • Les navires dont le tirant d'eau est de 76,0 dm ou plus sont avisés d'éviter de rencontrer
Île Galop, entre les bouées LB122 & LB127	• 8 nœuds pour les navires avec un tirant d'eau supérieur à 78.0dm	Aucune restriction
Secteur IV, entre les bouées LB157 & LB162	• 8.5 nœuds pour les navires avec un tirant d'eau supérieur à 78.0dm	Aucune restriction

* Les vitesses des navires dans les zones susmentionnées seront surveillées de près.

LAC ST-LOUIS

Les navires dont le tirant d'eau est supérieur à 76,0 dm sont avisés d'**éviter de rencontrer et de naviguer** au-dessus et au SUD des hauts-fonds, situés aux positions suivantes, localisées aux environs des bouées A33, A35 et A38:

Deux positions à 450 et 560 mètres à l'EST de la bouée A33 et à 80 mètres au NORD de la ligne SUD du canal.

- 45 degrés 22.34 minutes NORD 73 degrés 49.38 minutes OUEST
- 45 degrés 22.31 minutes NORD 73 degrés 49.43 minutes OUEST



Il faudra également éviter de naviguer au-dessus et au NORD des positions suivantes :
À 300 mètres à l'EST de la bouée A35 et 50 mètres au SUD de la ligne NORD du canal.

- 45 degrés 21.96 minutes NORD 73 degrés 49.97 minutes OUEST



The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario L2R 6V8
Tel : (905) 641-1932

À 130 mètres à l'OUEST de la bouée A38 et à 40 mètres au SUD de la ligne NORD du canal.

- 45 degrés 21.56 minutes NORD 73 degrés 50.55 minutes OUEST



ÎLE GALOP - HAUTS FONDS

Les navires dont le tirant d'eau est supérieur à 78,0 dm sont avisés d'**éviter de rencontrer et de naviguer** au-dessus des hauts fonds de l'île Galop situés aux coordonnées suivantes:

- Haut fond A: 44º 45.6693'N 075º 24.8710'W
- Haut fond B: 44º 45.9575'N 075º 24.4942'W



SECTEUR IV – HAUTS FONDS

Les navires montants dont le tirant d'eau est supérieur à 78,0 dm sont avisés d'**éviter de rencontrer et de naviguer** au-dessus des hauts fonds situés aux coordonnées suivantes :

- En amont du point d'appel de Crossover Island: 44° 29.5947'N 75° 46.5212'W
- En amont de l'île North Colborne: 44° 15.4103'N 76° 4.226'W

Les conditions seront surveillées de près et les navigateurs seront informés de tout changement.

Le 12 août 2025