



**The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System**  
***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

---

2019- AVIS AUX NAVIGATEURS N° 36

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

**Restriction de vitesse entre l'écluse d'Eisenhower et la Pointe Tibbetts**

Les navigateurs sont avisés qu'en raison d'une diminution des niveaux d'eau les limites de vitesses indiquées à la **colonne III** de l'*Annexe II – Tableau des vitesses du manuel de la Voie maritime, Pratiques et procédures*, reviennent en vigueur immédiatement entre l'écluse d'Eisenhower et la Pointe Tibbetts.

Nous rappelons aux navigateurs de surveiller leur vague, en particulier lorsqu'ils passent près du rivage.

Veillez noter que les restrictions énoncées dans les avis aux navigateurs no. 35 et no. 23 concernant les hauts fonds près de l'Île Galop et dans le secteur américain IV demeurent toujours en vigueur.

Nous continuerons à suivre de près les niveaux d'eau et vous informerons de tout changement.

Région Maisonneuve  
Le 1 octobre 2019

---

The St. Lawrence Seaway Management Corporation  
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve  
151, rue de l'Écluse  
St-Lambert, Québec  
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region  
508 Glendale Avenue  
P.O. Box 370  
St-Catharines, Ontario  
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721