



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

AVIS DE LA VOIE MARITIME N° 10 - 2018

Statut du système SIA

Les navigateurs sont avisés de mettre leur statut de navigation (*Nav status*) SIA à «**0-Underway (Engine)**» lorsqu'ils transitent la Voie maritime afin d'assurer que leur signal SIA est diffusé de façon régulière. La vitesse et la position des navires nous permettent de surveiller le trafic et d'assurer un service efficace et sécuritaire.

Toutes autres exigences relatives au système SIA décrites dans le manuel de la Voie maritime demeurent en vigueur.

Le 29 juin 2018