

The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2007 - AVIS AUX NAVIGATEURS Nº 2

RÉGION MAISONNEUVE SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

SÉCURITÉ AUX MURS D'APPROCHE

Nous désirons rappeler aux navigateurs que les murs d'approche ne sont pas considérés comme zone restreinte ou contrôlée en vertu du plan de sécurité des installations de la CGVMSL, approuvé par Transport Canada.

Les murs d'approche de la Voie maritime sont surveillés par des caméras lorsque réalisable. Les navigateurs sont priés de fournir les détails au centre de contrôle du trafic maritime si jamais des incidents relatifs à la sécurité survenaient en ces lieux, et le personnel en place prendra les mesures de sécurité nécessaires.

Si un navire effectue une activité ou un échange de service aux murs d'approche de la Voie maritime, le centre de contrôle du trafic maritime doit en être avisé au préalable et le navire sera responsable d'appliquer les mesures de sécurité requises avec le fournisseur ou visiteur.

Toute personne qui approche le lieu d'une interface devra être questionnée.

Région Maisonneuve Le 22 mars 2007

The St. Lawrence Seaway Management Corporation Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Tel: (905) 641-1932 Fax: (905) 641-5721