



**The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System**  
***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

---

2007 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 23

RÉGION MAISONNEUVE  
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

**FAIBLES NIVEAUX D'EAU EN AMONT DE L'ÉCLUSE DE CÔTE SAINTE-CATHERINE –  
AMENDÉ**

Les navigateurs sont avisés qu'en raison des faibles débits, les niveaux d'eau sont faibles de l'amont de l'écluse de Côte Sainte-Catherine jusqu'à l'extrémité ouest du quai de Côte Sainte-Catherine.

Étant donné la variation normale du niveau d'eau d'environ 15 cm dans ce secteur, les navires chargés à un tirant d'eau de 79.2 dm ou plus doivent naviguer ce secteur à la vitesse la plus lente et sécuritaire possible. De plus, aucune rencontre n'est permise pour ces navires dans ce secteur. Le remplissage de l'écluse de Côte Sainte-Catherine se fera lentement lorsqu'il y a un navire approchant ou dans le secteur concerné.

Nous continuons de surveiller étroitement les conditions et les navigateurs seront avisés dès que possible de tout changement.

Région Maisonneuve  
Le 16 novembre 2007

---

**The St. Lawrence Seaway Management Corporation**  
**Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent**

**Région Maisonneuve**  
151, rue de l'Écluse  
St-Lambert, Québec  
J4R 2V6  
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

**Niagara Region**  
508 Glendale Avenue  
P.O. Box 370  
St. Catharines, Ontario  
L2R 6V8  
Tel : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721