



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2008 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 13

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

AUTO-POSITIONNEMENT DES NAVIRES À L'ÉCLUSE DE CÔTE SAINTE-CATHERINE

Un système d'auto-positionnement a été installé en amont et en aval de l'écluse de Côte Sainte-Catherine. Ce système sera actionné pour un navire qualifié lorsque l'éclusier confirme le passage du navire à la limite d'approche 2, à l'entrée. Deux panneaux à message variable afficheront la distance entre l'étrave du navire et la position d'arrêt lorsque le navire sera à 30m de sa position d'arrêt. Les panneaux afficheront 999 si le navire est à plus de 30m de sa position d'arrêt.

Le positionneur indiquera au capitaine/pilote si le navire est qualifié et si le système d'auto-positionnement est opérationnel lors de la communication initiale, à la limite d'approche. Il sera important de respecter les instructions de positionnement du personnel de l'écluse.

Les capitaines/pilotes sont invités à soumettre leurs commentaires et suggestions concernant le système d'auto-positionnement directement aux éclusiers, qui les noteront sur un formulaire d'essai. Tous les commentaires sont bienvenus. Merci de votre collaboration.

Région Maisonneuve
Le 27 novembre 2008

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721