



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2009 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 5

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Niveaux d'eau à Morrisburg

Les navigateurs sont avisés que les niveaux d'eau sont revenus à la normale dans la région de Morrisburg. Pour cette raison, les limites de vitesse de la colonne III figurant au Manuel de la Voie maritime reviennent en vigueur immédiatement, entre Richard's Point et l'écluse d'Iroquois.

Le 14 avril 2009

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721