



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2010 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 1

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL - LAC ONTARIO

Éclusages sans amarrage à l'écluse d'Iroquois

Nous rappelons aux navigateurs que pendant un éclusage sans amarrage à l'écluse d'Iroquois :

- Le navire doit maintenir la communication radio avec l'écluse sur la voie marine 17 pendant tout l'éclusage. Le navire peut quitter la voie 17 seulement après avoir quitté l'écluse.
- Le personnel du navire doit se tenir près du chaumard avec amarres prêtes à être déployées dans le cas où elles sont requises.

Les navires qui n'auront pas suffisamment de membres d'équipage sur le pont ou les amarres prêtes à être déployées pourront être exclus de la participation des éclusages sans amarrage à l'écluse d'Iroquois.

Région Maisonneuve
Le 18 mars 2010

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115
Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932
Fax : (905) 641-5721