



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2010 – AVIS AUX NAVIGATEURS N° 18

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL - LAC ONTARIO

Restrictions en amont de l'écluse de Côte Sainte-Catherine

Pour faciliter les opérations de nettoyage suite au cas de pollution survenu récemment, des estacades ont été installées près de la digue nord du canal de l'extrémité amont de l'écluse s'étendant de 1160 m à l'ouest. Une fois la navigation est reprise et jusqu'à nouvel avis, les navigateurs sont avisés de naviguer aussi lentement que la sécurité le permet afin d'éviter de déranger ou de causer une brèche dans les estacades. Aucune rencontre de navires n'est permise dans cet endroit. Des rencontres au mur d'approche seront permises lorsque le navire endommagé est enlevé. Dans la mesure du possible, il est recommandé d'éviter l'utilisation des derniers 60 m du mur d'approche (extrémité ouest).

Votre collaboration est critique, et nous vous en remercions.

Région Maisonneuve
Le 15 juillet 2010

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115
Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932
Fax : (905) 641-5721