



2013 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 34
RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Hauts fonds – Secteur américain IV

Note : Cet avis remplace les avis aux navigateurs n° 12 et n° 15 de la section Montréal – lac Ontario de 2013

Les navigateurs sont avisés que les résultats de sondages bathymétriques récents ont permis d'identifier la présence de deux hauts-fonds :

- **En amont du point d'appel Île Cross Over/côté sud du chenal :**
44-29-35.68N 075-46-31.27O
- **En amont de l'Île North Colborne /côté sud du chenal :**
44-15-24.62N 76-04-13.56O

Pour cette raison, la vitesse est réduite comme suite :

- **Entre LB157 et LB162**, la limite de vitesse est réduite à 8.5 nœuds pour les navires montants avec un tirant d'eau de 78.0dm ou plus.

Entre LB217 et LB224, les limites de vitesse actuelles s'appliquent toujours (8.5 nœuds pour les navires montants et 10.5 nœuds pour les navires descendants)

Les vitesses seront surveillées étroitement dans ces deux endroits.