



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2012 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 5

**RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND**

BAJOYER AMONT DE L'ÉCLUSE 2

Une inspection et une évaluation du bajoyer ouest en amont de l'écluse 2, effectuées récemment, ont permis de constater qu'une partie du mur doit être remise en état. Les navigateurs sont par conséquent informés que le bajoyer ouest en amont de l'écluse 2, entre les bollards 21 et 23, ne doit pas être heurté lors de l'amarrage. Les navires doivent accoster à l'extérieur de cette section clôturée et délimitée.

Il est encore permis de glisser le long du mur; le personnel peut débarquer pour amarrer le navire. Des clôtures et des veilleuses ont été installées sur le mur pour délimiter la zone en question. Les véhicules ne peuvent emprunter que la route d'accès et ne doivent pas entrer dans la zone. Ces restrictions seront en vigueur pendant toute la saison de navigation 2012.

Glenn Rutherford
Coordonnateur, soutien des processus
Services du canal
St.Catharines, Ontario

Le 22 mars 2012

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tel : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721