



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2012 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 14

RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND

Faibles niveaux d'eau sur le lac Ontario / Port Weller

Les navigateurs sont avisés qu'en raison des faibles niveaux d'eau, et en baisse sur le lac Ontario et à Port Weller, aucune rencontre ne sera permise entre Port Weller Piers et le bout du mur d'approche en aval de l'écluse 1 pour les navires à tirant d'eau de plus de 78 dm. D'autres mesures, telles que la vidange de l'écluse 1 à vitesse lente pourraient être appliquées pour réduire l'amplitude des vagues d'à-coup. La vitesse des navires sera aussi surveillée étroitement dans ce secteur. Les conditions continuent d'être surveillées étroitement, et les navigateurs seront avisés dès que possible de tout changement.

Glenn Rutherford
Coordonnateur, soutien des processus – Services du Canal
St. Catharines, Ontario

Le 18 octobre 2012

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721