



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2020- AVIS AUX NAVIGATEURS N° 20

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Retrait du remorqueur à l'écluse d'Iroquois

Les navigateurs sont avisés que les conditions de navigation ont été évaluées suite à la récente diminution des débits du lac Ontario et de ce fait le remorqueur n'est plus nécessaire à l'écluse d'Iroquois.

En conséquence, le remorqueur ne sera plus disponible pour assister les navires avec leur approche à l'écluse d'Iroquois, en vigueur le 7 avril 2020 à 06h00.

Les conditions seront suivies étroitement. Une fois que les débits commencent à augmenter, les commentaires des navigateurs seront sollicités afin de déterminer la nécessité du remorqueur encore une fois.

Région Maisonneuve

Le 6 avril 2020