



**The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System**  
***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

---

2018 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 4

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

**Éclusages sans amarrage à l'écluse d'Iroquois**

Nous rappelons aux navigateurs que pendant un éclusage sans amarrage à l'écluse d'Iroquois :

- Le navire doit maintenir la communication radio avec l'écluse sur la voie marine 17 pendant tout l'éclusage. Le navire peut quitter la voie 17 seulement après avoir quitté l'écluse.
- Le personnel du navire **doit** se tenir près du chaumard avec amarres prêtes à être déployées dans le cas où elles sont requises.

Les navires qui n'auront pas suffisamment de membres d'équipage sur le pont ou les amarres prêtes à être déployées pourront être exclus de la participation des éclusages sans amarrage à l'écluse d'Iroquois.

Région Maisonneuve

Le 19 mars 2018

---

**The St. Lawrence Seaway Management Corporation**  
**Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent**

**Région Maisonneuve**  
151, rue de l'Écluse  
St-Lambert, Québec  
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

**Niagara Region**  
508 Glendale Avenue  
P.O. Box 370  
St-Catharines, Ontario  
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721