



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2011 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 6

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Niveaux d'eau élevés

Les navigateurs sont avisés que les niveaux d'eau sont élevés dans la région de Morrisburg. Pour cette raison, les limites de vitesse figurant à la colonne IV du Manuel de la Voie maritime sont en vigueur entre les écluses Eisenhower et Iroquois. Le personnel du centre des opérations surveillera la situation de près. Les navigateurs sont également avisés de surveiller leur vague puisque les niveaux d'eau sont également élevés dans le secteur 3 (Île Bradford à l'île Cross Over). Les navigateurs seront avisés lorsque les niveaux d'eau reviendront à la normale.

Région Maisonneuve
Le 1 juin 2011

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721