



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2011 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 14

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Ancre perdue dans l'ancrage de Pointe-Fortier au lac Saint-Louis

Les navigateurs sont avisés que suite à la perte d'une ancre et de deux maillons de 90 pieds en juillet dernier dans l'ancrage de Pointe-Fortier, des recherches avaient été entreprises mais celles-ci, s'étant avérées infructueuses, ont été abandonnées.

La position était la suivante : 45 20.04 Nord et 73 54.31 Ouest

Relèvement du mur de Beauharnois 210 degrés V x .7 mn

Nous conserverons la position en dossier pour tout suivi ultérieur.

Région Maisonneuve
Le 14 septembre 2011

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721