

## The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

### 2008 - AVIS AUX NAVIGATEURS Nº 2

RÉGION NIAGARA CANAL WELLAND

# MODALITÉS D'AMARRAGE DES NAVIRES REMONTANTS ET DE LARGAGE DES NAVIRES DESCENDANTS – ÉCLUSES CANADIENNES DE LA VOIE MARITIME

Les navigateurs sont avisés que les modalités suivantes d'amarrage des navires remontants et de largage des navires descendants seront d'application dans toutes les écluses profondes des régions Niagara et Maisonneuve en 2008.

### Amarrage des navires remontants

L'amarrage des amarres n° 1 et n° 2 continuera de se faire comme actuellement. Deux éclusiers se rendront ensuite à l'arrière du navire et commenceront à remonter l'amarre n° 4. Cette amarre ne sera pas placée sur le bollard avant que le positionneur n'ait fini le positionnement et ne se rende vers l'arrière du navire pour surveiller le placement des amarres arrière.

#### Largage des navires descendants

- 1. Un éclusier larguera l'amarre n° 4 lorsque les portes de l'écluse commencent à s'ouvrir, conformément à la pratique actuelle.
- 2. Un éclusier larguera ensuite l'amarre n° 3, sur instruction du positionneur, une fois que l'extrémité aval est complètement ouverte.
  - Pendant que les éclusiers se rendent des amarres arrière aux amarres avant, les navires doivent prendre les précautions raisonnables pour éviter que la portée de l'amarre n° 2 ne devienne trop longue. Si la portée de l'amarre devient excessivement longue et crée une situation dangereuse, des mesures correctives seront appliquées.
- 3. Les deux éclusiers largueront ensuite les amarres n° 2 et n° 1, sur instruction du positionneur.

NOTE : Il n'y a pas de changements aux modalités de largage des navires remontants et d'amarrage des navires descendants.

John W. Chalmers Coordonnateur principal, Services opérationnels régionaux

St. Catharines (Ontario) Le 20 mars 2008

The St. Lawrence Seaway Management Corporation Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Tel: (905) 641-1932 Fax: (905) 641-5721