



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2011 – AVIS AUX NAVIGATEURS N°11

RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND

MUR D'AMONT OUEST DE L'ÉCLUSE 7 – NOUVEAU SIGNAL DE POSITIONNEMENT EN DAMIER

Les navigateurs sont informés qu'un nouveau panneau lumineux en damier a été installé sur le mur ouest, en amont de l'écluse 7, pour préciser le positionnement des navires lorsqu'il peut être nécessaire de les amarrer en raison de la répartition du trafic. Le panneau se trouve immédiatement au nord (à 100 mètres) de la limite d'approche actuelle du mur ouest, et il a la forme d'un losange en damier à carrés noirs et jaunes (identique à celui du mur est, en amont de l'écluse 7). Il s'agit d'un panneau recto verso qui permet de définir clairement la position pour les manœuvres d'approche aussi bien à partir du nord que du sud.

Le nouveau panneau remplacera ce que l'on appelait anciennement le « vieux hangar de tôle », qui n'existe plus.

Mike Koski
Coordonnateur, soutien des procédés - Jour
St. Catharines, Ontario
2 septembre 2011

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tel : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721