



2023 - AVIS DE LA VOIE MARITIME N° 7

Augmentation des tirants d'eau pour les navires prenant de l'arc

Nous rappelons aux navigateurs d'être conscients que les ponts des navires peuvent subir un moment d'arc durant les grandes chaleurs, qui pourraient éventuellement conduire à une situation de tirant d'eau excessif.

Les capitaines, conscients de cette possibilité, prennent généralement des précautions en faisant couler de l'eau sur le pont pendant les périodes de chaleur extrême de la journée afin de réduire l'arc. Les navigateurs sont priés de ne pas arroser le pont pendant qu'ils sont dans l'écluse afin de ne pas affecter les performances de l'équipement AML.

Le 12 mai 2023