



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2025 - AVIS DE LA VOIE MARITIME N° 12

Précautions lors de l'arrosage du pont

Avec les températures plus chaudes, les navigateurs prennent des précautions afin de réduire l'arc des navires en faisant couler de l'eau froide sur le pont. Les navigateurs sont priés de ne pas arroser le pont pendant qu'ils sont dans l'écluse afin de ne pas affecter les performances de l'équipement AML.

Merci de votre coopération.

Le 28 mai 2025